



## Mise à jour du micrologiciel (versions 08.27, 18.03, 28.03) pour certains récepteurs audio Pioneer.

12 janvier 2022

Cher client Pioneer :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du firmware (versions 08.27, 18.03 et 28.03) pour certains récepteurs audio Pioneer. **Cette mise à jour du micrologiciel concerne uniquement les récepteurs Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada :**

DEH-S31BT	DEH-S4100BT	DEH-S4120BT	DEH-S5100BT
DEH-S5120BT	DEH-S6100BS	DEH-S6120BS	MVH-S310BT
MVH-S312BT	MVH-S512BS	SPH-10BT	

**Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

La version de mise à jour à télécharger et à installer dépendra de la version du micrologiciel existant sur votre appareil. Veuillez télécharger le fichier de mise à jour du micrologiciel en fonction de la version actuelle de votre appareil. Pioneer SmartSync version 4.0 nécessite une mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel. (Reportez-vous aux instructions de mise à jour du micrologiciel pour savoir comment vérifier la version actuelle.)

La version actuelle du micrologiciel de votre appareil	Version de mise à jour
Version 8.xx (la version actuelle est 08.26 ou inférieure)	Version 08.27
Version 18.xx (la version actuelle est 18.02 ou inférieure)	Version 18.03
Version 28.xx (la version actuelle est 28.02 ou inférieure)	Version 28.03

Cette mise à jour du micrologiciel :

- Résout un problème où les informations d'appariement de l'appareil Bluetooth ne peuvent pas être récupérées.
- Fournit des corrections de bugs mineurs

**Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :**

- Récepteur Pioneer : DEH-S31BT, DEH-S4100BT, DEH-S4120BT, DEH-S5100BT, DEH-120BT, DEH-S6100BS, DEH-S6120BS, MVH-S310BT, MVH-S312BT, MVH-S512BS, ou SPH-10BT
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel.

L'installation de la mise à jour ne devrait pas prendre plus de dix minutes.

**Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :**

1. Téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : [pioneerelectronics.com/firmware](http://pioneerelectronics.com/firmware)
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur Pioneer.



## **Des questions**

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via [parts.pioneerelectronics.com/contact](https://parts.pioneerelectronics.com/contact).

Sincèrement,

**Pioneer Electronics (USA) Inc.**